VCDS 专业诊断系统

支持所有大众／奥迪／斯柯达／西雅特／宾利车辆

Ross-Tech 技术支持 － Wiki 百科 & Forums 论坛

Ross-Tech 运营的英文Wiki百科网站是向公众免费提供的技术资源网站,包含了多年来Ross-Tech积累的大众/奥迪/斯柯达/西雅特/宾利汽车维修经验,期望对汽车维修从业人员提供帮助。该网站完全免费,也无需注册。Wiki百科技术网站提供了搜索功能,便于用户快速查询。

该网站包含了编码信息,故障码发生原因和解决方法,基本设定操作以及一些在维修手册上没有列出的特殊要点。强烈建议您将该网站加入到您的浏览器收藏夹。

下方左图是该网站对故障码00546的详细解释,包含了故障可能现象,可能原因,可能解决方法以及一些注意点。
下方右图是该网站关于奥迪A4制动系统的诊断操作介绍,包含登录信息,编码信息和基本设定。有时候还会加入视频链接。

目前Ross-Tech的Wiki百科网站仅限于一小部分人可以修改。
如果您有兴趣参与,请将议题和相关内容发送到Chinese@Ross-Tech.com。经常参与的用户可能获得编辑权限。

Ross-Tech的(英文)Wiki百科技术网站完全免费,也无需注册:

http://Wiki.Ross-Tech.Com

您也可在Ross-Tech的官方(英文)论坛参与讨论,查询全球大众车辆编码等信息:

http://Forums.Ross-Tech.Com

Ross-Tech官方网站和微信号也含有很多技术信息,您也可咨询经销商获得技术支持。

www.Ross-Tech.cn
美国罗斯科技有限公司

微信号: VCDS_RT

经销商

技术视频信息